

- Verificación del valor patrimonial de los inmuebles con Cta. Cte. Ctrial. N° 12-0070-11 y 10-0412-08 de la ciudad de Asunción, los mismos poseen atributos que los incluyen en el régimen de protección de la Ley 5621/16 "De Protección del Patrimonio Cultural".	INFORME DBC N° 54/2024
- Verificación del valor patrimonial del complejo edilicio de la Academia Militar Mical. Francisco Solano López de la ciudad de Capatá.	INFORME DBC N° 59/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Padrón N°304 y Cta. Cte. Ctrial. N° 19-0001-01 Escuela Básica N°48 "Dr. Victor Boettner" ubicado en el distrito de Santa Elena, Dpto. de Cordillera.	INFORME DBC N° 61/2024
- Verificación del avance de los trabajos correspondiente a la Primera Etapa de restauración del Templo San Francisco de Asís, "Reparación de Cubiertas"	INFORME DBC N° 57/2024
- Verificación del estado de conservación del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 12-0316-17 y del valor patrimonial del mismo.	INFORME DBC N° 58/2024
- Verificación del estado de conservación del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 13-1315-14/15 con la denominación de la Casa de la Cultura de Iambaré bajo administración del municipio local.	INFORME DBC N° 60/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 10-0483-02 de la ciudad de Asunción, el cual posee atributos que los incluyen en el régimen de protección de la Ley 5621/16 "De Protección del Patrimonio Cultural"	INFORME DBC N° 71/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. 11-0083-07 ubicado en Iturbide entre Tte. Farfán y Manuel Domínguez de Asunción.	INFORME DBC N° 79/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cte. Ctrial. 15-0086-03, ubicado en Avda. Artigas casi Julián Insfrán de la ciudad de Asunción	INFORME DBC N° 82/2024
- Verificación del valor patrimonial de los inmuebles ubicados en Mical. López entre Comandante Perilla y Alberdi del centro histórico de Luque	INFORME DBC N° 83/2024
- Verificación del estado de conservación del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. 27-0039-03, notificación al propietario por menoscabo al patrimonio cultural.	MEMORANDO DBC N°179/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 12-0021-12/13 de la ciudad de Asunción, los cuales poseen atributos que los incluyen en el régimen de protección de la Ley 5621/16 "De Protección del Patrimonio Cultural"	INFORME DBC N° 88/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. 12-0059-04 ubicado en Mayor Fielas entre Cerro Corá y 25 de mayo de Asunción.	INFORME DBC N° 96/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. 12-0059-03 ubicado en Mayor Fielas entre Cerro Corá y 25 de mayo de Asunción.	INFORME DBC N° 98/2024
- Verificación del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. 10-0439-39, presentación de protocolo para su intervención.	INFORME DBC N° 89/2024
- Verificación y consideraciones respecto al Plan de Gestión de Riesgos de las Misiones Jesuíticas, Patrimonio Mundial.	INFORME DBC N° 86/2024
- Verificación del estado de conservación del edificio sede del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Indicando que es pertinente una intervención para su reparación y mantenimiento ajustándose el proyecto existente a un protocolo de intervención, en conformidad a la Res. SNC N° 549/21	INFORME TÉCNICO IT081 – ACTA DE INTERVENCIÓN
- Verificación del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 27-0003-06/07/17/29 ubicado en Nuestra Señora de la Candelaria y Fray Luis Bolaños del centro histórico de la ciudad de Areguá ante la intervención en el mismo sin la autorización de la SNC.	INFORME DBC N° 131/2024
- Verificación del inmueble sede de la Ex Casa de la Cultura del Congreso Nacional, referente a solicitud de autorización de reestructuración interna, indicando la importancia del testigo existente en la sala, por tanto deberá elaborarse un protocolo de intervención, en conformidad a la Res. SNC N° 549/21.	INFORME DBC N° 116/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 10-0467-02 de la ciudad de Asunción, indicándose que no posee atributos suficientes para ser considerado bien patrimonial, sin embargo se halla dentro de los límites de la zona de amotiguamiento del centro histórico de Asunción.	INFORME DBC N° 129/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 14-0004-03/04 ubicado en Dr. Teimo N° 745 c/ Capitán Patricio Oviedo con la denominación histórica de Casa Espinola (obra de Ismael Pindoli)	INFORME DBC N° 134/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 12-0184-21 de la ciudad de Asunción, indicándose que posee atributos suficientes para ser considerado bien patrimonial cultural, por tanto protegido por la Ley N°5621/16.	INFORME DBC N° 146/2024
- Verificación del valor patrimonial de la Escuela Básica N° 48 Dr. Victor Boettner en atención a la ampliación planteada en el bloque antiguo, indicándose que la misma se halla bajo tutela de la Ley 5621/16, por tanto se solicita conservar el bloque sin modificar sus componentes arquitectónicos.	INFORME DBC N° 138/2024
- Verificación del valor patrimonial del inmueble con Cta. Cte. Ctrial. N° 12-0103-02 ubicado sobre Brasil N° 740 de la ciudad de Asunción, indicándose que el inmueble referido contiene una edificación de valor patrimonial cultural reconocido mediante Catálogo de la Municipalidad de Asunción"	

